



CE 78 TRÈS RAPIDE (МНОГО БЪРЗ)

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ФУГИ НА ГИПСОКАРТОН ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ 1/2 - 1 - 2 ЧАСА

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

CE 78 RAPIDE е прахообразен пълнител, специално формулиран за изработване на фуги на гипсокартон с изтънени ръбове в комбинация с лента за фугите.

Предлага се с различно време на втвърдяване: 1/2, 1 или 2 часа.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Прахообразен пълнител на базата на гипс, калциев карбонат, смола и различни добавки. Получената паста е с бял цвят.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ.

Всички видове гипсокартон с или без изолация (стъклена вата, каменна вата, полистирен) с изтънени ръбове и картонени повърхности.

ПОКРИТИЯ.

- Грунд за отпечатване на гипсови плоскости.
- Изглаждане на покритието.

ДОКУМЕНТИ.

- ЕТД (Единни технически документи) 25.41 и ЕТД 25.42. NF EN 13963.
- Техническо становище CSTB № 9/09-881.
- Маркировка CE.
- Сертификат QB № 311-16-732

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Време за втвърдяване: 1/2 час.
- Време за втвърдяване: 1 час.
- Време за втвърдяване: 2 часа.
- Залепване на лентата: > 1000 g.
- Напукване: няма пукнатини с дебелина до 5 mm.
- Плътност: 0,9.
- Реакция на огън: A1.

Тези характеристики са сертифицирани от Техническата оценка.

ОПАКОВКИ.

Пакети с тегло 5 и 25 kg върху палети с капацити.

СЪХРАНЕНИЕ.

9 месеца в неразпечатана оригинална опаковка, защитена от влага.



ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата при прилагане и по време на съхнене трябва да бъде между 5°C и 30°C.

Да не се прилага върху влажна повърхност.

Не използвайте паста, която е започнала да се втвърдява.

Комбинацията на този пълнител със самозалепваща се мрежеста лента не се препоръчва и не се предвижда в Техническата оценка: хартиената лента, вградена в пълнителя, осигурява по-голямо механично укрепване от самозалепващата лента, залепена директно върху плочата, при която само покритието се намира върху нея.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ.

Гипсокартоните се фиксират в съответствие с ЕТД 25.41. и 25.42.

Нарязаните плочи трябва да бъдат скосени и обезпрашени.

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ.

От 10 до 11 литра вода на пакет с тегло 25 kg.
(1 част вода за 2,5 части прах).

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Преди обработка на фугите трябва да се запълнят всички пролуки между панелите, които случайно не са съединени, и да се запълнят различни зони.

Нанасянето се извършва ръчно, като се „маже“ изтънялата част с нож за покритие с дължина 10 или 15 cm и се поставя лента (с шлифованата страна към покритието).

След това направете финиш, оставете да изсъхне и завършете, за да скриете лентата.

Също така скрийте главите на винтовете.

Нанесете лентата на тавана, като се уверите, че бетонът е свободен от следи от кофражно масло.

В случай на вертикално стърчащи ъгли, използвайте подсилена лента (разположена от подсилената страна) или метален ъгъл.

ПОДХОДЯЩИ ЛЕНТИ.

SEMIN ленти.

РАЗХОД.

Около 350 g/m² плоскост.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

Повторението може да се извърши 4 часа след нанасянето на първия слой.

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩ СЕ ПЪЛНИТЕЛ ЗА ФУГИ

Продукти, предназначени за обработка на фуги на гипсокартон.

Разнообразието от време за втвърдяване позволява да се подбере най-подходящият продукт според спецификата на обекта.

ПРЕДИМСТВА

- Идеален за студено и влажно време.
- Красив финиш на фугите.

СЪВЕТИ ЗА ПОЛАГАНЕ

За да избегнете образуването на „власинки“, не шлайфайте гипсокартона преди нанасянето на основния слой.

ТЕХНИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ № 9/09-881

