

Н.Ц. ЦВЕТНИ БОИ – ГЛАНЦ

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BN100.00.XXXX е нитроцелулозна гланцирана и бързосъхнеща боя на основата на нитроцелулоза.

- висока покривност
- висока гланцовост
- устойчивост на цвета и блясъка
- отлично изравняване

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост.

3. ЦВЕТОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЦВЯТ	КОД НА ЦВЕТА
1000	бяло

* Виж Genc Cellulosic Color Cartela (21 цвята)

4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Спрей

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)	34 - 47 ± 3
Вискозитет (25 ° C, KU)	90 - 95
Специфично тегло (кг / л)	0,960 - 1,100 ± 0,03
Препоръчително тегло за нанасяне (g / m ²)	100 - 150 (на слой)

Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността

Теоретично покритие

8-10 м² / л

* Дебелина на сухия слой 30-35 микрона

Време за изсъхване при 20 ° С, 45-65% относителна влажност, 100 g / м²

Сухо на прах 3 - 5 минути

Сухо на допир 35 - 45 минути

Разредител Целулозен разредител-TN 200

Почистване Почиствайте с целулозен разредител (TN200)

Информация за нанасянето

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.).

Да се нанася върху чисти повърхности, върху които предварително е нанесен Genc Cellulosic Sanding Sealer или Polyurethane Sanding Sealer.

Смесване:	по теглото (кг)	по обема (L)
BN100.00.XXXX	100	100
TN200	80 – 100	120 - 140

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

Нанасяне:

Да се нанася върху чисти повърхности, предварително покрити с Genc целулозни цветни грундове или Genc полиуретанови цветни грундове.

Може да се нанесат 2 - 3 слоя с минимално изчакване - 15-30 минути между слоевете.

6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност

2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Препоръчва се продуктите да се използват при температурни условия 10-32 ° C за повърхност, продукт и среда и когато относителната влажност е по-ниска от 50% по време на нанасяне и по време на сушене. Ниските температури, лоша циркулация на въздуха или висока влажност могат да повлияят негативно върху производителността на продукта. Преди употреба проверете хомогенността и разбъркайте добре.

След нанасяне съоръженията за нанасяне трябва незабавно да се почистят с целулозен разрежител.

9. РАЗМЕР НА ОПАКОВКИТЕ

0,75 л, 2,5 л, 12 кг.