

Н.Ц. БЯЛА БОЯ –МАТ

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BN100.10 е матова боя на нитроцелулозна основа.

- Бързо изсъхване
- Отлично изравняване
- Висока покривност

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Може да се нанася върху всички видове вътрешни дървени повърхности в мебелната промишленост

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ

Код

BN100.10 матов

Код на цвета

1000 бял

4. МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се нанася с пистолети.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Техническа характеристика

Твърдо съдържание% (по тегло)	50 ± 2
Вискозитет (25 ° C, KU)	93 ± 3
Специфично тегло (kg / l)	1,120 ± 0,03
Препоръчително тегло на приложение	90 - 110 g / m ² (на слой)
<i>Зависи от метода на нанасяне и свойствата на повърхността</i>	
Покритие	4,5-3,9 (m ² / l)
* Дебелина на сухия филм 30-35 микрона	
Време за изсъхване (20 ° C, 45-65 & RH, 100 g / m ² , единично покритие)	
Сухо на прах	3 - 5 мин
Сухо на допир	35-45 минути
Подреждане	24 часа

Информация за нанасяне**Подготовка на повърхността**

Да се нанася върху чисти повърхности, предварително покрити с Genç Cellulosic или Polyurethane Pigmented Primer.

Повърхността трябва да се шлайфа с шкурка със зърненост 220-400.

Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания (прах, восък и др.)

Смесване	по тегло (kg)	по обем (l)
BN100.10	100	100
TN200	80-100	105-132

Преди употреба разбъркайте добре и проверете хомогенността.

Приложение

Може да се нанесат 2 - 3 слоя с изчакване 15-30 минути между нанасянията.

6. СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Съхранявайте на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

Срокът на годност е 1 година, ако се съхранява при правилни условия.

7. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

1. За пълна информация за здравето и безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност.
2. При употребата на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване.
3. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.
4. Запалим продукт. Да не се пуши при употреба и трябва да се постави далеч от устройства за топлина, огън и искри

8. ВНИМАНИЕ

Препоръчва се употреба на продуктите при температурни условия 10-32 ° C за повърхности, продукти и околна среда. Относителната влажност трябва да бъде между 45-65% по време на нанасянето и сушенето. Ниските

температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще могат да повлияят негативно върху производителността на продукта.
Почистете оборудването за нанасяне с целулозен разреждител.